

Gislinge Vandværk  
Hovedgaden 6  
4532 Gislinge  
Att.: Niels RavnRapportnr.: AR-14-CA-00228794-01  
Batchnr.: EUDKVE-00228794  
Kundenr.: CA0004010  
Modt. dato: 17.09.2014

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Gislinge Vandværk Ledningsnet - V02000400 / 4339000499  
**Udtagningsadresse:** Adlers alle 218., 4532 Gislinge  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 17.09.2014 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S VEK  
**Analyseperiode:** 17.09.2014 - 21.09.2014

---

**Prøvemærke:** Bryggers.

Lab prøvenr.:	80130594	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80135432				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		20	1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

---

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Gislinge Vandværk, Knud Vingm Jensen, Adellers Alle 218, 4532 Gislinge  
Holbæk Kommune - Gl. Skovvej 158, Kopimodtager drikkevand, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup  
Vandfællesskabet Nordvestsj., Jørgen Høj, Vognserup 6, 4420 Regstrup

21.09.2014

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.